

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ТКАНЯМИ С ПОКРЫТИЕМ И МЕМБРАНОЙ



Мы рекомендуем стирать ткани с покрытиями и мембраной при температуре 40°C, с небольшим количеством порошка. Но стоит обращать внимание на состав – не должно быть активных веществ (хлор, различные растворители) т.к. они разрушают структуру.



Не использовать смягчители, кондиционеры, средства удаления пятен и отбеливатели.



Не использовать отжим и мы рекомендуем двойное прополаскивание. Снизить до минимума обороты.



Также в спортивных магазинах можно приобрести специальные моющие средства для ухода за тканями с покрытием или мембраной.



Антипромокающая (водоталкивающая) обработка все равно со временем смывается, но можно добавлять специальные средства для их восстановления (продаются в магазинах) в процессе стирки.



Также рекомендуем глажение ткани после мокрых обработок (в т.ч. стирок) при температуре 150°C с лицевой стороны! При этих условиях происходит восстановление водоотталкивающих свойств на ткани не зависимо, какая химия используется при отделке.